

Le, 26 Janvier 1968

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 62
VEHICULES «D» TOUS TYPES.

Collier de fixation de conjoncteur.

Depuis le 15 Décembre 1967, les colliers de fixation de conjoncteur sont modifiés

Les nouveaux colliers sont peints en noir. Les anciens avaient un revêtement métallique.

Lors d'un changement de collier, il est impératif de ne monter que le nouveau collier.

Vérifier également :

- Qu'il n'existe pas d'angle vif sur le support de conjoncteur au droit du passage du collier. Au besoin «mouche» les angles.
- Que le conjoncteur étant fixé seulement à la partie supérieure, il plaque bien à la partie inférieure. Au besoin, rabattre légèrement la partie horizontale du support pour faire plaquer le conjoncteur à la partie inférieure.