

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN**
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e
Capital : 737.000.000 F.
METHODES REPARATIONS

Alber
h. 168

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

Le, 30 Décembre 1968

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

58-D

NOTE D'INFORMATION N° 117

DS 21 (DX-DJ) - BREAK 21 (DXF-DJF)

ÉLECTRICITÉ

Démarreur

Sur un certain nombre de ces véhicules, la vis supérieure arrière de fixation du démarreur a été insuffisamment serrée (numéros moteur compris entre 578.004.484 et 578.008.800).

Lors du passage en atelier de ces véhicules, vérifier systématiquement le serrage de cette vis en opérant comme suit :

- Attendre que le collecteur d'échappement soit refroidi.
- Déconnecter le câble de masse de la borne négative de la batterie.
- Resserrer la vis supérieure arrière de fixation du démarreur, à l'aide d'une clé à oeil (12 pans) de 12 mm, coupée à une longueur de 110 mm.
- Connecter le câble de masse à la borne négative de la batterie.