

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e
Capital : 737.000.000 F.
METHODES REPARATIONS**

Le 14 Avril 1969.

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

67-D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

**NOTE D'INFORMATION N° 134
DX (DS 21) - DY (DS 20 et DS 19 a)
DXF (BREAK 21) - DYF (BREAK 20 - BREAK 19 a)
COMMANDE HYDRAULIQUE DES VITESSES**

Boîte de vitesses

Les pistons de commande de vitesses des boîtes de vitesses à commande hydraulique servent également de butée aux axes de fourchettes.

Pour éviter que les fourchettes restent en contrainte sur les baladeurs lorsqu'une vitesse est passée, il est nécessaire que les pistons soient correctement réglés (voir Opération DX. 330-3 §§ 54 à 57 des Manuels de Réparations n° 544 ou 547).

**IL EST IMPERATIF D'EFFECTUER LE REGLAGE DES PISTONS DE COMMANDE
APRES TOUTE INTERVENTION SUR LA BOITE DE VITESSES.**