

Le, 17 Mai 1968

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

NOTE D'INFORMATION N° 79
VEHICULES "D" TOUS TYPES
ETANCHEITE DU PAVILLON

Complément à la Note d'Information n° 73

NOTE.

Pour éviter de détériorer la peinture d'un pavillon peint; lors de l'application de vernis, il est possible de procéder comme suit :

- Appliquer sur le pavillon au ras du caoutchouc d'étanchéité, une bande de ruban adhésif qualité infra-rouge (support papier lisse).
- Mettre en place le vernis comme indiqué au chapitre Réparations puis décoller le ruban adhésif qui élimine ainsi les excès de produit sans qu'il y ait dégradation de la peinture.