

Le, 29 Août 1968

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN
Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N°89

VEHICULES "D" TOUS TYPES

MOTEUR

Recyclage des gaz du carter

Le gicleur de passage des gaz dans le boîtier d'admission peut être obstrué par la calaminé après un certain temps de fonctionnement du moteur.

Le réglage du ralenti-moteur peut être impossible avec un gicleur bouché.

Il est conseillé de nettoyer systématiquement le gicleur tous les 10.000 km.

NETTOYAGE DU GICLEUR.

Placer le gicleur :

- soit dans un bain décapant du commerce,
- soit dans un bain composé de 50 % d'essence et 50 % de trichloréthylène.

Souffler le gicleur avant remontage.