

Le, 20 Décembre 1964

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 38 - D

Société Anonyme  
**ANDRE CITROEN**

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV°

**METHODES REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS A COMMANDE MECANIQUE DES VITESSES  
ID ET ID BREAK  
BOITE DE VITESSES**

Modification de l'axe de fourchette de 1ère - 2ème

Depuis Décembre 1964, l'axe de fourchette de 1ère - 2ème est modifié : les profils des 3 encoches sont différents de ceux des axes précédents.

Le ressort d'appui de la bille de verrouillage est modifié également.

**PIECES DETACHEES :**

Désignation des pièces	Ancien n°	Nouveau n°
Ensemble axe et fourchette de 1ère-2ème	DW 334260	
Axe de fourchette de 1ère - 2ème		DW 334-1 a
Ressort d'appui de bille de verrouillage	DM 334-11	DM 334-11 b

**REPARATION :**

Les anciens axes et fourchettes n'étaient vendus que sous forme d'ensembles.

Il est possible de monter un axe de fourchette DW 334-1 a à la place d'un axe du modèle précédent en conservant l'ancienne fourchette, mais il faut remplacer le ressort d'appui de bille de verrouillage (pour tenir compte du profil des encoches).