

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES RÉPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 60 D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 - DS 19 a

HYDRAULIQUE

Modification du bloc hydraulique de commande des vitesses

Depuis Novembre 1965, le bloc hydraulique de commande des vitesses est modifié : le couvercle avant, les ressorts de rappel, la rondelle d'appui et le guide de rondelle d'appui des capacités de synchronisation sont nouveaux.

PIECES DETACHEES :

Le Service « Pièces Détachées » ne vendra plus que le nouveau bloc hydraulique pour les voitures sorties depuis Septembre 1965.

REPARATION :

Le nouveau bloc hydraulique est interchangeable sans autre modification avec le bloc monté sur DS 21 et DS 19a sorties depuis Septembre 1965.

Il n'est pas interchangeable avec celui monté sur DS 19 (voitures sorties avant Septembre 1965).