

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 19 (modèles sortis jusqu'en Août 1965)**

**HYDRAULIQUE**

**Bloc hydraulique de commande de changement de vitesses et d'embrayage**

Depuis Mai 1966 les blocs hydrauliques de commande de changement de vitesses et d'embrayage vendus par le Service des Pièces Détachées, pour les véhicules ci-dessus, sont modifiés.

Le couvercle avant DS 334-48a est remplacé par le couvercle DX 334-48.

Une rondelle de calage DS 334-223 est ajoutée entre le fond du couvercle avant DX 334-48 et la rondelle à queue d'appui de ressort de rappel des pistons de synchronisation.

**REPARATION :**

L'échange d'un couvercle avant de « bloc hydraulique » à 6 points de fixation (depuis Juin 1964) par le nouveau modèle est possible à condition d'ajouter la rondelle de calage DS 334-223.

