

Le, 19 Avril 1967

**Société Anonyme**  
**ANDRÉ CITROËN**  
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**NOTE TECHNIQUE**

**A MM. LES CONCESSIONNAIRES**

N° 106-D

**METHODES REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX - DJ)**

**BREAK 21 (DJF)**

**DEMARREUR**

**Fixation arrière**

Depuis Avril 1967, la fixation arrière du démarreur des véhicules ci-dessus est modifiée.

Le carter moteur est modifié : un bossage muni d'un goujon, sert à la fixation du collier de maintien de démarreur.

**PIECES DETACHEES.**


Entretoise .....	DX 533-92
Goujon .....	616 110

**REPARATION.**

La nouvelle fixation arrière n'est pas adaptable sur les carters moteurs ne comportant pas de bossage.

La gamme de dépose et pose du démarreur est inchangée.

Ancienne fixation arrière



Nouvelle fixation arrière

