

Le, 27 Février 1968

REPARATION

Société Anonyme  
**ANDRE CITROEN**  
Capital : 368,097,000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 140 - D

**METHODES REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX-DJ) - DS 19<sub>a</sub> (DY-DL)**

**BREAK 21 (DJF) - BREAK 19<sub>a</sub> (DLF)**

**ID 19<sub>b</sub> (DV)**

**ESSIEUX**

**Fusée et tocs de roues**

Depuis Février 1968 les tocs de roue, les fusées de roues arrière et les moyeux de pivots avant sont modifiés.

**PIECES DETACHEES.**

Désignation	Ancienne Pièce	Nouvelle Pièce
Toc de roue .....	DX 426-2	DX 426-2 <sub>a</sub>

Les numéros Pièces Détachées de la fusée arrière avec tocs et du pivot complet sont inchangés.

DX 426-2




Ancien toc

DX 426-2<sub>a</sub>



Nouveau toc



Anciennes pièces

9,7 (à l'axe du toc)

Nouvelles pièces

11,2 (à l'axe du toc)

## REPARATION.

Le montage d'un nouveau toc sur une ancienne fusée arrière n'est pas possible.

Le montage d'un ancien toc sur une nouvelle fusée arrière n'est pas possible.

- Le remplacement d'un toc de roue sur un pivot n'est pas possible. Il est nécessaire d'effectuer un échange standard de pivot.

DS 21 (DY-53) - DS 21 - (DY-61)

BREAK 21 (DJF) - BREAK TR. (DLF)

ID 116 (DVI)

ESSEUX

Pivots et tocs de roues

Depuis l'été 1982 les tocs de roues, les fusées de roues arrière et les pivots de roues avant sont standardisés.

### PIECES DETACHEES.

Désignation	Ancienne Pièce	Nouvelle Pièce
Toc de roue	DS 42-2	DS 42-2a

Les numéros Pièces Détachées de la liste ci-dessus pour tocs et pivots arrière sont inchangés.

DS 42-2



Ancien toc

DS 42-2a



Nouveau toc