

Le, 26 Mars 1968

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368,097,000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 143-D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ) - DS 19^a (DY-DL)

BREAK 21 (DJF) - BREAK 19^a (DLF)

ID 19^b (DV)

MOTEUR

Bouchon de remplissage

Depuis Mars 1968 le bouchon de remplissage d'huile moteur est relié par fil plastique à la vis colonnette avant de fixation de couvre-culasse.

PIECES DETACHEES

Désignation	Ancienne Pièce	Nouvelle Pièce
Bouchon de remplissage	DS 132-81	DX 132-81 ^a



REPARATION :

Le nouveau bouchon de remplissage équipé d'un fil de retenue est interchangeable avec l'ancien bouchon.

Sur les véhicules DY - DL - DLF, la vis avant de fixation de couvre-culasse doit être remplacée par la vis colonnette DX. 132-77, déjà montée sur DX - DJ - DJF.