


AUTOMOBILES
CITROËN

DIVISION TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Depuis Mars 1972, un certain nombre de moteurs montés sur véhicules « D », sauf « Injection électronique », sont équipés d'allumeurs SEV-MARCHAL du type à cassette.

Les courbes d'avance et l'angle de fermeture des contacts sont inchangés.

10693



PIECES DE RECHANGE.

| VEHICULE | ALLUMEUR COMPLET N° P.R. |
|-------------------------|--------------------------|
| DV | 5 422674 J |
| DV (USA) | 5 422673 Y |
| DX, DX BW, DJ, DJF..... | 5 422670 R |
| DX (USA) | 5 422671 B |
| DV, DT, DLF | 5 422672 M |

RAPPEL : En cas d'équipement radio, le rotor est remplacé par un rotor anti-parasite (R = 5000 Ω environ). Référence PR : 5 422754 D.

REPARATION.

La cassette rupteur pré-réglée sur came étalon ne nécessite aucun réglage. (Voir notice : SEV-MARCHAL contenue dans le conditionnement des Pièces de Rechange).



**NOTE
TECHNIQUE**

N° 204 D

Le 11 Avril 1972

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

VEHICULES D

TOUS TYPES

Sauf (DS série FA)

(DS série FB)

(Injection électronique)

MOTEUR

Allumage

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

CAPITAL 600 000 000 F - SIÈGE SOCIAL 117 à 167, QUAI ANDRÉ CITROËN - PARIS XV* - R. C. SEINE 64 B 5019

DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Av. Georges Clemenceau - 92 NANTERRE - Tél. 204 40-00 Postes 577 et 578