

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS TOUS TYPES
ID ET BREAKS A DIRECTION ASSISTÉE
CIRCUITS HYDRAULIQUES

CANALISATIONS DE RETOUR AU RÉSERVOIR

Depuis Novembre 1963, le raccord 4 voies DS 391-48 b est modifié : les diamètres intérieur et extérieur de la branche servant au retour de suspension sont portés respectivement de 3,5 à 5 mm. et de 6,5 à 8 mm.

Le tube caoutchouc servant au raccordement et l'embout du faisceau de retour des correcteurs de hauteur ont leurs diamètres augmentés.

PIÈCES DÉTACHÉES :

Désignation	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Raccord 4 voies	DS 391-48 b	DS 391-48 c
Tube caoutchouc de retour des correcteurs de hauteur AV et AR	DS 435-43	DS 334-93
Faisceau de retour des correcteurs de hauteur AV et AR	DS 435-41	DS 435-41 b

RÉPARATION :

Les pièces DS 391-48 b, DS 435-43 et DS 435-41 ont été montées entre Juin et Novembre 1963 (voir N T n° 805). Elles peuvent être remplacées dans leur ensemble par les pièces nouvelles ci-dessus.

Si un ensemble de tuyauteries antérieures à Juin 1963 doit être remplacé sur DS, DS à commande mécanique des vitesses ou ID et Break à direction assistée, utiliser les pièces nouvelles DS 391-48 c - DS 334-93 et DS 435-41 b et le complément des pièces indiquées dans la N T n° 805.