

1965 et 1966

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

MÉTHODES RÉPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 836

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

**ID BREAKS ET DS
TOUS TYPES**

DIRECTION

**Montage d'un graisseur sur la rotule des
leviers inférieurs de relais**

Depuis Février 1964 un graisseur est monté sur la rotule des leviers inférieurs de relais de direction DS 443-06 et DM 443-06a.

ENTRETIEN :

La périodicité de graissage de ces rotules est de 2 000 km comme pour les rotules de cardans et les rotules supérieures et inférieures de pivots.

PIÈCES DÉTACHÉES :

1) Pièces pour direction assistée :

DÉSIGNATION	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Levier inférieur de relais droit	DS 443-06	DS 443-06b
Levier inférieur de relais gauche	DS 443-06	DS 443-06a
Relais complet droit	D 443-03a	DS 443-03a
Relais complet gauche	D 443-03	DS 443-03

2) Pièces pour direction non assistée :

DÉSIGNATION	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Levier inférieur de relais droit	DM 443-06a	DM 443-06c
Levier inférieur de relais gauche	DM 443-06a	DM 443-06b
Relais complet droit	DM 443-07	DM 443-03e
Relais complet gauche	DM 443-03a	DM 443-03d