

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES RÉPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 854

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

VÉHICULES D TOUS TYPES **H ESSENCE – T 23 ESSENCE**

MOTEUR

Modification du carter d'huile

Depuis Juin 1964, le carter inférieur et le tube de retour d'huile du chapeau de palier sont modifiés.

RÉPARATION :

Le Service "Pièces Détachées" ne vendra plus que le nouveau carter inférieur.

Pour monter ce nouveau carter en remplacement d'un ancien, il faut scier l'ancien tube de retour d'huile du palier comme indiqué sur la figure ci-jointe.

Il est également possible de dévisser l'ancien tube de retour d'huile et de visser le nouveau à la place. Bien le bloquer à l'aide d'une clé à griffes.

