

Le, 24 Octobre 1966

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE
A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 88 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 M (DJ) - DS 19 Ma (DL)

BREAK 21 (DJF) - BREAK 19 a (DLF)

Commande des vitesses

Depuis Juillet 1966, l'axe de levier de renvoi de sélection (DJ 334-81) a son diamètre augmenté.

Le support du renvoi de commande de sélection (DJ 334-155) et le couvercle supérieur de boîte de vitesses (DJ 331-16) sont modifiés, (diamètre du trou de passage de l'axe de levier de renvoi de sélection augmenté).

REPARATION :

Le Service des Pièces Détachées, ne vend plus les anciennes pièces : couvercle supérieur de boîte DJ 331-16 et support de renvoi DJ 334-155.

Dans le cas du remplacement d'un couvercle ou d'un support il faut remplacer les pièces comme indiqué dans la colonne de droite.

Désignation des pièces	N° anciennes pièces	N° nouvelles pièces
Couvercle supérieur de boîte de vitesses	DJ 331-16	DJ 331-16 a
Support de renvoi de commande de sélection	DJ 334-155	DJ 334-155 a
Axe de levier de renvoi	DJ 334-81	DJ 334-81 a
Rondelle de fixation du levier de renvoi	619 161	619 062
Ecrou Nylstop de fixation de levier de renvoi	615 904	615 908