

AUTOMOBILES  
**CITROËN**

SERVICES A LA CLIENTELE  
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE



NOTE  
D'INFORMATION

N° 250 - 94 D

18 Juillet 1972


Confidentielle  
(Droits de reproduction réservés)

Pour que les bonnes conditions de fonctionnement du pignon de commande de crémaillère soient réalisées, nous rappelons qu'il est impératif de respecter le sens de montage du roulement supérieur (rappel de la Note Technique n° 16 D du 2/11/1963).

Ce sens de montage est indiqué sur la figure ci-dessous : la partie pleine de la cage nylon doit être orientée côté pignon.

De plus, il est nécessaire de procéder au réglage des roulements comme indiqué dans la gamme Opération D 444 - 3 § 18 du Manuel de Réparations N° 583 fascicule III.

220



VEHICULES D

TOUS TYPES

DIRECTION

assistée

ou non assistée

Montage du pignon

de commande

de crémaillère