

Le, 20 Janvier 1969

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN**
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e
Capital : 737.000.000 F.
METHODES REPARATIONS

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

17-TT

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 124

VÉHICULES TOUS TYPES

Electricité statique

Dans certaines conditions de température et d'hygrométrie de l'air ambiant, le frottement des vêtements du conducteur sur le tissu du siège produit de l'électricité statique :

- au moment où le conducteur touche une partie métallique du véhicule, une décharge se produit.

Il est possible d'éviter temporairement la formation de l'électricité statique en pulvérisant l'intérieur et l'extérieur du véhicule avec une solution aqueuse du produit «CEETAL SC» (se conformer aux indications du fabricant), vendu par les «Laboratoires CEETAL» :

Siège Social et Fabrication : 19/23, Rue Etienne Doller - 42 - SAINT-ETIENNE

Tél : (77) - 32 - 81 - 10 et (77) - 33 - 13 - 30

Bureaux : 24, Rue de la Pareille - 42 - SAINT-ETIENNE.