

Le, 9 Janvier 1968

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

NOTE D'INFORMATION N° 53

DS 21 (DX-DJ)

BREAK 21 (DJF)

DEMARREUR A SOLENOIDE

- La note technique N° 132-D indique que le nouveau démarreur (à solénoïde) peut être monté à la place de l'ancien (lanceur à inertie).
- Nous précisons que ce changement ne doit pas être fait sous le couvert de la garantie.
- Les démarreurs à inertie faisant l'objet d'interventions pendant la période de garantie doivent être réparés.