



N°188 D

Le 23 Novembre 1970.
Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

DS 21

DX.IE - DJ.IE

Injection électronique

Depuis le 30 Juin 1970, un nouveau calculateur, et depuis le 16 Septembre 1970, une nouvelle sonde de pression, sont montés en série sur les véhicules DS 21 à Injection électronique.

MOTEUR

Calculateur

Sonde de pression

T.S.V.P.

PIECES DE RECHANGE.

DESIGNATION	NUMERO	REPERE
Calculateur électronique	DX. 144-906 A	Rond Jaune
Sonde de pression	DX. 144-263 B	Rond Noir

REPARATION.

Il est conseillé de monter le nouveau calculateur avec la nouvelle sonde (rond noir) ou éventuellement la sonde réparation (point vert).

La nouvelle sonde de pression peut être montée avec un ancien calculateur et permet dans ce cas, comme la sonde point vert, de supprimer les à-coups aux environs de 2 500 tr/mn.