

Le, 18 Juillet 1968

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 147-D

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368,097,000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV°

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

ID 19b (DV)

MOTEUR

Carburateur

Depuis Juillet 1968, le carburateur monté sur les véhicules ci-dessus est modifié.

Le repère du nouveau carburateur sur le levier de starter est 90¹ (ancien repère 90).

REGLAGES MODIFIES.

Désignation	Ancien	Nouveau
Calibreur d'air principal d'automaticité	210	205
Tube d'émulsion principal(numéro)	19	130

REPARATION.

Le nouveau carburateur est interchangeable avec l'ancien.

Le montage des nouveaux réglages sur un ancien carburateur n'est pas possible, la coiffe support du calibreur d'air et du tube d'émulsion étant modifiée.