

Société Anonyme  
**ANDRE CITROËN**

Capital : 256.200.000 Nouveaux Francs  
117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XVème

METHODES REPARATIONS

Paris, le 9 Octobre 1961

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 750

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

DS 19 - ID 19 T.T.

MOTEUR

Depuis Juillet 1961, sur les moteurs des véhicules DS 19, ID 19 T.T., l'entraînement de l'arbre de commande de pompe à eau est modifié.

Du fait de cette modification, l'arbre à cames et l'arbre de commande (voir la figure ci-dessous) sont des pièces nouvelles.

REMARQUE - Il n'est pas possible de monter :

- l'ancien arbre à cames avec le nouvel arbre de commande
- le nouvel arbre à cames avec l'ancien arbre de commande.

### Montage de l'arbre de commande de pompe à eau

