

AUTOMOBILES
CITROËN

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

Nous avons réalisé, en Notes Méthodes Réparations (Notes M.R.), le montage de l'installation électrique des véhicules « D », Direction à droite, sortis depuis Septembre 1971.

Ces Notes portent les références :

MR. 510-95 et MR. 510-96

D'autre part, les Notes MR relatives au montage de l'installation électrique des différents véhicules « D » EXPORTATION Direction à gauche, Modèles 1972 (voir Note d'Information N° 95 D du 27 Septembre 1972) ont été mises à jour pour les modèles 1973. La référence de ces notes n'a pas été modifiée.

Nous vous rappelons que, pour obtenir les Notes M.R, il suffit d'en faire la demande à :

S.A. AUTOMOBILES CITROEN
Département Technique Après - Vente
Méthodes Réparations
163, avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE



NOTE
D'INFORMATION

N° 99 D

Le 13 Juin 1973

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :

TOUS PAYS

VEHICULES D

Tous Types

Direction à droite
et
Direction à gauche

ELECTRICITE

Montage de l'installation
électrique